

LC UPC/APC FIELD ASSEMBLY CONNECTORS

LC/APC FELDKONFEKTIONIERTER STECKVERBINDER

CONNECTEUR D'ASSEMBLAGE LC/APC SUR SITE

LC/APC 現地組立型コネクタ


Quick Start Guide V1.0

Quick Start Anleitung

Guide d'Utilisation Rapide

クイックスタートガイド

1



FS-FAOC-LCA-SM-P/FS-FAOC-LC-MM-P/FS-FAOC-LC-SM-P

2



1X



1X
(0.9mm)



1X
(2.0mm)

Optional (Not Included)


Optional (nicht im Lieferumfang enthalten)

En option (non inclus)

オプション (別売り)




1X




1X

3



4



Strip off the strengthened layer of the cable and reserve aramid yarn 25.4-26.4mm.

Die verstärkte Schicht des Kabels abisolieren und Aramidgarn 25,4–26,4 mm bereithalten.

Dénudez la gaine renforcée du câble et laissez dépasser 25,4-26,4 mm de fil d'aramide.

ケーブルの強化層を剥がし、25.4～26.4mmのアラミド繊維を確保します。

5

Optional

Optional

En option

オプション




NOTE: If the diameter of the cable is 3.0mm, this step is not needed.

HINWEIS: Wenn der Durchmesser des Kabels 3,0 mm beträgt, ist dieser Schritt nicht erforderlich.

NOTE : Si le diamètre du câble est de 3,0 mm, cette étape n'est pas nécessaire.

注：ケーブルの直径が3.0mmの場合は、この手順は必要ありません。

6



1. Put the cable into the fiber length fixer.

1. Legen Sie das Kabel in den Faserfixierer ein.

1. Placez le câble dans le dispositif de fixation de longueur de la fibre.


1. ケーブルを光ファイバ長フィクサーに入れます。

2. Strip off the coating layer of the cable.

2. Ziehen Sie die Ummantelungsschicht des Kabels ab.

2. Dénudez la couche de revêtement du câble.

2. ケーブルの被覆層を剥がします。




3. Check and clean the fiber.

3. Prüfen und reinigen Sie die Faser.

3. Vérifiez et nettoyez la fibre.

3. ファイバをチェックしてクリーニングします。

7




Cut the bare fiber to 10-12mm with a fiber cleaver.

Schneiden Sie die offengelegten Fasern mit einem Faserschneider auf 10-12 mm.

Coupez la fibre nue à 10-12 mm à l'aide d'un coupe-fibre.

ベアファイバをファイバカッターで10～12mmにカットします。



NOTE: Be careful whenever handling fibers, especially when stripping or scribing, and breaking fiber extending out of a connector.

HINWEIS: Seien Sie beim Umgang mit Fasern vorsichtig. Insbesondere beim Abisolieren, Anreißen und beim Brechen von Fasern, die aus einem Steckverbinder herausragen.


NOTE : Soyez prudent lorsque vous manipulez les fibres, en particulier lorsque vous les dénudez, marquez ou coupez les fibres dépassant d'un connecteur.

注：ファイバを取り扱うときは常に注意してください。特にコネクタから伸びているファイバを剥がしたり、切断したりするときは十分注意してください。

9


Fold
Falten
Pliez
フォールド


Press
drücken
pressez
押す



10

Tighten
Festziehen
Serrez
締める





Compliance Information

UKCA

Hereby, FS.COM Innovation Ltd declares that this device is in compliance with the Directive SI 2012 NO. 3032

FS.COM INNOVATION LTD

Unit 8, Urban Express Park, Union Way, Aston, Birmingham, B6 7FH, United Kingdom

CE

FS.COM GmbH hereby declares that this device is in compliance with the Directive 2011/65/EU and (EU)2015/863. A copy of the EU Declaration of Conformity is available at

www.fs.com/company/quality_control.html.

Die FS.COM GmbH erklärt hiermit, dass dieses Gerät mit der Richtlinie 2011/65/EU und (EU)2015/863 konform ist. Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter

www.fs.com/de/company/quality_control.html.

FS.COM GmbH déclare par la présente que ce dispositif est conforme à la Directive 2011/65/EU et (EU)2015/863. Une copie de la Déclaration de Conformité de l'UE est disponible à l'adresse suivante

https://www.fs.com/fr/company/quality_control.html.

FS.COM GmbH

NOVA Gewerbepark Building 7, Am Gfild 7, 85375 Neufahrn bei Munich, Germany

Q.C.PASSED

Copyright © 2023 FS.COM All Rights Reserved.