

CA-JB005

MINI BULLET CAMERA JUNCTION BOX

ANSCHLUSSDOSE FÜR MINI-BULLET-KAMERA

MINI-BORNE DE CONNEXION POUR CAMÉRA BULLET

ミニバレット型カメラジャンクションボックス

Quick Start Guide **V1.0**

Quick Start Anleitung

Guide de Démarrage Rapide

クイックスタートガイド

1



4X



4X




4X



1X

2




Pull the cable through the wall hole to connect the device. Paste the positioning sticker on the wall.

Ziehen Sie das Kabel durch das Wandloch, um das Gerät anzuschließen. Kleben Sie die Bohrschablone an die Wand.

Faites passer le câble à travers le trou du mur pour brancher la caméra. Placez l'autocollant de positionnement sur le mur.

ケーブルを壁の穴に通してデバイスを接続します。位置決めシールを壁に貼ります。

3




Use a drill of 6mm or 6.5mm in diameter, and drill the holes with a depth of 30mm according to the sticker indication.

Verwenden Sie einen Bohrer mit einem Durchmesser von 6 mm oder 6,5 mm und bohren Sie die Löcher mit einer Tiefe von 30 mm gemäß den Angaben auf der Bohrschablone.

Utilisez une perceuse avec une mèche de 6mm ou 6,5mm de diamètre et percez les trous à une profondeur de 30mm conformément à l'indication de l'autocollant.

直径6mmまたは6.5mmのドリルを使用し、シールの表示に従って深さ30mmの穴を開けます。

4




Knock the plastic rivets into the holes and make sure they are tight.

Schlagen Sie die Kunststoffdübel in die Löcher und stellen Sie sicher, dass sie fest sitzen.

Enfoncez les rivets en plastique dans les trous et assurez-vous qu'ils sont bien fixés.

プラスチックリベットを穴に打ち込み、しっかりと固定されていることを確認します。

5




Pull the cable from the outlet of the junction box and attach the junction box to the expansion bolts with the flat washers, the spring washers, and the nuts screwing.

Ziehen Sie das Kabel aus dem Ausgang der Anschlussdose und befestigen Sie die Anschlussdose mit den Unterlegscheiben, den Federringen und den Muttern an den Spreizschrauben.

Tirez le câble de la borne de connexion, et fixez la borne aux boulons d'expansion à l'aide des rondelles plates, des rondelles élastiques et des écrous vissés.

ジャンクションボックスの出口からケーブルを引き出し、ジャンクションボックスを平座金、ばね座金、およびナットで拡張ボルトに取り付けます。

6



Make the tapping screws pass through the hole on the base, fix them on the junction box with the screwdriver, and connect all the cables.

Führen Sie die Schneidschrauben durch das Loch am Sockel, drehen Sie sie mit dem Schraubendreher an der Anschlussdose fest und schließen Sie alle Kabel an.

Faites passer les vis taraudeuses par le trou de la base, puis fixez-les sur la borne de connexion à l'aide du tournevis, et connectez tous les câbles.

タッピングネジをベースの穴に通し、ドライバーでジャンクションボックスに固定し、すべてのケーブルを接続します。

Compliance Information

CE

FS.COM GmbH hereby declares that this device is in compliance with the Directive 2011/65/EU and (EU)2015/863. A copy of the EU Declaration of Conformity is available at www.fs.com/company/quality_control.html.

Die FS.COM GmbH erklärt hiermit, dass dieses Gerät mit der Richtlinie 2011/65/EU und (EU)2015/863 konform ist. Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter www.fs.com/de/company/quality_control.html.

FS.COM GmbH déclare par la présente que ce dispositif est conforme à la Directive 2011/65/EU et (EU)2015/863. Une copie de la Déclaration de Conformité de l'UE est disponible à l'adresse suivante https://www.fs.com/fr/company/quality_control.html.

FS.COM GmbH

NOVA Gewerbepark Building 7, Am Gfild 7, 85375 Neufahrn bei Munich, Germany

UKCA

Hereby, FS.COM Innovation Ltd declares that this device is in compliance with the Directive SI 2012 NO. 3032.

FS.COM INNOVATION LTD

Unit 8, Urban Express Park, Union Way, Aston, Birmingham, B6 7FH, United Kingdom

Q.C. PASSED

Copyright © 2023 FS.COM All Rights Reserved.